

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

#47 Dining Chair von Skovby - Stuhl Member green


Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

| STÜHLE | | | Eiche | | | | Mokka Eiche* | Schwarze Eiche* | Nussbaum* | | Buche | | Edelstahl |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|----------------------|----------|---------|---------------|
| Maße in cm B x T x H Stoffbedarf | Oberflächen- behandlung/ Material | Preisgruppe (Kollektion S.34) | Lackiert | Geseift | Geölt natur ** | Geölt weiß ** | Lackiert | Lackiert | Lackiert | Geölt natur ** | Lackiert | Geseift | Gebürst et |
| | | | SM 47 Flexstuhl  47x56x85 cm m3: 1 Stück = 0,35 kg: 2 Stück= 14 Stoffbedarf: 1,05 m für 1 1,55 m für 2 Min. 1,40 m | | Stoffgruppe 1 | | | | | | | | |
| | | Stoffgruppe 2 | | | | | | | | | | | |
| | | Leder | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

* Nussbaum ist auf Buche gebeizt. Schwarze und Mokka sind auf Eiche gebeizt. ** Die Stühle sind oberflächenbehandelt - Öl-Behandlung ist nicht nötig.