

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan


#107 Dining Table von Skovby - Massivholztisch ca. 160 x 101 cm

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Skovby Møbelfabrik A/S, Frichsvej 43, 8464 Galten, Dänemark

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

ESSTISCHE			Eiche				Wildeiche		Mokka Eiche*	Schwarze Eiche*	Nussbaum		Buche	
	Maße in cm B x L	Oberflächen- behandlung/ Material	Lackiert	Geseift	Geölt natur	Geölt weiß	Lackiert	Geölt natur	Lackiert	Lackiert	Lackiert	Geölt natur	Lackiert	Geseift
SM 107 Tisch  3 innenliegende furnierte Einlegeplatten Patentiert ** 1 zusätzliche Einlegeplatte für Furniertisch (2603) ** 1 zusätzliche Einlegeplatte für Massivholztisch (2605) 1 zusätzliche Einlegeplatte für HPL-Tisch (2603) 1 zusätzliche Einle- geplatte für Nano- laminattisch (2603) 1 zusätzliche Einle- geplatte für Nano- laminattisch (2603)	101x160-313 cm höhe: 74 cm m3: 0,36 kg: 83	Furnier												
		Massivholz												
		HPL- Tischplatte weiß												
		Nanolaminat- Tischplatte schwarz												
		Nanolaminat- Tischplatte muskat												
	101x364 cm m3: 0,03 kg: 10	Furnier												
	101x364 cm m3: 0,03 kg: 12	Furnier Massiv-Look												
	101x364 cm m3: 0,03 kg: 10	HPL- Tischplatte weiß												
	101x364 cm m3: 0,03 kg: 10	Nanolaminat- Tischplatte schwarz												
	101x364 cm m3: 0,03 kg: 10	Nanolaminat- Tischplatte muskat												

* Mokka und Schwarze Eiche sind auf Eichefurnier gebeizt. ** Ansteckplatte passt in Farbe und Maserung nicht zur Hauptplatte.